



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа».
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая Серва, ул. Зеленая 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажей, 1857,0 кв. м;
часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта _____, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 37696 кв. м.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024, капитального - _____.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сервинская основная общеобразовательная школа; МБОУ «Сервинская ООШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 619000, Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, д. Малая Серва, ул. Зеленая, д.1;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края, администрация Кудымкарского муниципального округа.
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермская, д. 47.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 302.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут №522 (Мирный-Лопатина).
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м;
 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) спуск с проезжей части на территорию школы.
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ().
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты дверного проема. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о

препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Переоборудование пандуса; Оборудование автостоянки для инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Устройство звуковых, тактильных схем, указателей, систем; Установка перил
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Устройство звуковых, тактильных схем, указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих

		покрытий; устройство звуковых, тактильных схем, указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации
--	--	--

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Нет

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

нет

4.4.6. другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края

сайт: bezbarierov.permkrai.ru.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 1 _____ от "21" 08 2017 г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
N 1

Кудымкарского муниципального округа
(Наименование территориального
образования Пермского края)

"21" 08 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая Серва, ул. Зеленая 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажей, 1857,0 кв. м;
часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 37696 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта: _____.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сервинская основная общеобразовательная школа; МБОУ «Сервинская ООШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 619000, Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, д. Малая Серва, ул. Зеленая, д.1;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут №522 №522 (Мирный-Лопатина)
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м;
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать: спуск с проезжей части на территорию школы).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
- (_____).
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
-------	-------------------------------------	--

1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	а, а3	2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	1,18, 22,24, 30,45, 51,84, 85	4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	6,47	6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	15,14, 26,27, 54,55	7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты дверного проема. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о

препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов
2	Вход (входы) в здание	Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Устройство звуковых, тактильных схем, указателей, систем; Установка перил
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Устройство звуковых, тактильных схем, указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих

		покрытий; устройство звуковых, тактильных схем, указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации
--	--	--

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И _____.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Нет

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

нет _____;

4.4.6. другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____.

сайт: bezbarierov.permkrai.ru.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 1 _____ л.;
 2. входа (входов) в здание на 2 _____ л.;
 3. путей движения в здании на 5 _____ л.;
 4. зоны целевого назначения объекта на 1 _____ л.;
 5. санитарно-гигиенических помещений на 4 _____ л.;
 6. системы информации (и связи) на объекте на 0 _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте на 12 _____ л.
 Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 12 _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель комиссии Директор МБОУ «Сервинская ООШ» Надымова Е.Л.
(Должность, ФИО)



(Подпись)

Члены комиссии:

Социальный педагог МБОУ «Сервинская ООШ» Пономарева Анастасия Ивановна
(Должность, ФИО)


(Подпись)


Заведующий хозяйством МБОУ «Сервинская ООШ» Абдуллин Тимофей Юрьевич
(Должность, ФИО)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Грушев Александр Дмитриевич инвалид III группы, представитель «Всероссийское общество инвалидов»

(ФИО)

(Подпись)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа», Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая
Серва, ул. Зеленая 1
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк	Для всех категорий	Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; оборудование автостоянки для инвалидов	Работы в рамках текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк	Для всех категорий	Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка;	Работы в рамках текущего ремонта
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		N на	N фото	

		плане		обследования
1	2	3	4	5
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И		1	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта или реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа», Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая Серва, ул. Зеленая 1
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержани е	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	отсутствуют поручни отсутствует предупреждающая тактильная разметка перед лестницей	О, С	установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	пандус не соответствует требованиям	К	переоборуд ование пандуса	Работы в рамках текущего ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	а3	2				
2.4	Дверь (входная)	есть	а	2	Отсутствуют фиксаторы Отсутствует предупреждающая тактильная разметка	К, О	Установить фиксаторы Нанести разметку	Работы в рамках текущего ремонта
2.5	Тамбур	есть	а	3	Порог (перепад высоты)	К, О, С	Устранение порога	Работы в рамках текущего ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Входа (входов) в здание	ДЧ-И	а,а3	2,3	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта или реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)

МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа», Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая
Серва, ул. Зеленая 1
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,22,85	4,5	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички, предупреждающую тактильную разметку	Работы в рамках текущего ремонта
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	18,25,5 1,84	4,5	Не соответствует ширина лестничных маршей Отсутствуют поручни с двух сторон, контрастные цветовые полосы на первых и последних ступенях Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии	К, О О, С С	Монтаж поручней Нанесение контрастных полос Установить тактильные полосы	Работы в рамках текущего ремонта
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют фиксаторы Отсутствует тактильная разметка Нижняя часть	К, О С	Установка фиксаторов Нанести тактильную разметку	Работы в рамках текущего ремонта

					дверного полотна не защищена противударной полосой, отсутствуют смотровые панели	К	Замена дверного блока	
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	а	4,5	Отсутствие тактильной разметки	С	Нанесение тактильной разметки	Работы в рамках текущего ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствиях, тактильных предупреждающих полос	С	Размещение предупредительной информации Нанесение тактильной разметки	Работы в рамках текущего ремонта

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации)	ДЧ-И	1,22,851 8,25, 51,84,а	4,5	текущего ремонта

Комментарий к заключению: Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта или реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа», Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая
Серва, ул. Зеленая 1
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6,45	6	Имеются пороги в дверных проемах Не соответстви е ширины дверного проема	К, С, О	Устранение порогов Расширение дверных проемов, замена дверных блоков	Работы в рамках текущего ремонта
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	6,45	6				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные обозначения помещений	Все категории	Установка информационных табличек, с дублирующими рельефными знаками	Работы в рамках текущего ремонта

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид
--------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------

функциональной зоны	<*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	N на плане	N фото	работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
1	2	3	4	5
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И	6,45	6	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта или реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа», Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая
Серва, ул. Зеленая 1
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	есть	14,15, 54,55	7	Технически не приспособлена ни для одной из категорий инвалидов	О,К,С,Г,У	Приведение в нормативное состояние	Работы в рамках текущего ремонта
5.2	Душевая/ванная комната	есть	26,27		Технически не приспособлена ни для одной из категорий инвалидов	О,К,С,Г,У	Приведение в нормативное состояние	Работы в рамках текущего ремонта
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	50					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И	14,15, 54,55, 26,27, 50	7	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта или реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МБОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа», Пермский край, Кудымкарский р-он, д. Малая
Серва, ул. Зеленая 1
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие средств систем информации	К, О, Г	Устройство систем информации	Работы в рамках текущего ремонта
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие средств систем информации	С	Устройство систем информации	Работы в рамках текущего ремонта
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие средств систем информации		Устройство систем информации	Работы в рамках текущего ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			отсутствие средств систем информации	К, О, Г	Устройство систем информации	Работы в рамках текущего ремонта

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДЧ-И			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Объект доступен условно. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта или реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.